



É um Mapa constituído do layout geral da fábrica aplicado sobre um quadro imantado, onde através de símbolos redondos ou quadrados definidos em cores por tipo de PT, se pode ter a posição exata onde estão sendo realizados todos os tipos de trabalhos.

Quando o emitente de PT emite a PT, ele posiciona o símbolo no Mapa, no local exato onde deverá ser realizado o trabalho.

Desta forma ele pode saber através de uma visualização rápida, onde estão sendo realizados todos os tipos de trabalhos.

Este quadro deve ser posicionado perto do local onde são emitidas as PT'S.